

TIEDOTE – VIEMÄRIVERKOSTO, KILPISJÄRVI

Rasvan päätyminen viemäriverkoston ja vesihuoltorakenteiden vaurioituminen

Enontekiön Vesihuolto Oy tiedottaa, että Kilpisjärven alueen viemäriverkostossa on viime viikkoina havaittu poikkeuksellisen paljon rasvaa jäteveden mukana.

Pyydämme erityisesti alueella toimivia ruokaa valmistavia tai käsitteleviä toimijoita tarkastamaan kiinteistöjensä rasvanerotuskaivot sekä varmistamaan, että ne tyhjennetään ja huolletaan asianmukaisesti. Ylitäytyessään rasvanerotuskaivot eivät toimi tarkoitetulla tavalla ja päästävät rasvaa jätevesiverkoston.

Rasvan päätyminen viemäriverkoston aiheuttaa tukkeutumisia sekä vaikeuttaa jätevedenpuhdistamon toimintaa. Lisäksi rasva kertyy puhdistamon bioroottoreiden lamelleihin ja lyhentää niiden käyttöikää. Yhden bioroottorin lamellien uusimisen kustannus on noin 60 000 €.

Lisäksi muistutamme, että lumitöiden yhteydessä on noudatettava erityistä huolellisuutta, jotta maapäällisiä vesihuoltorakenteita, kuten kaivojen kansia, ei vaurioiteta. Rakenteiden rikkoutuminen tai siirtyminen paikoiltaan päästää viemäriverkoston sinne kuulumatonta ainesta sekä talviaikaan pakkasilmaa, mikä johtaa viemäriinjojen jäätymiseen.

Mahdollisista vaurioista on ilmoitettava vesilaitokselle viipymättä lisävaurioiden estämiseksi. Mikäli vaurioita aiheutetaan eikä niistä ilmoiteta, yhtiö varaa oikeuden ryhtyä toimenpiteisiin aiheutuneiden kustannusten perimiseksi.

Esimerkkejä vaurioista

